

RG-H电容电桥测试仪

使用说明书



www.wh-huayi.com

武汉华意电力科技有限公司

销售热线：400-060-1718 027-87455964

售后服务：027-87455183

第一章 产品介绍

1.1 概述

本产品主要是对无功补偿装置的高压并联电容组，以及电抗器的测量，其测量依据，符合电容测量仪国家标准。针对变电站现场高压并联电容器组测量时存在的问题而专门研制，它主要解决了以下问题：

1. 现场测量电容器不需拆除连接线，减化试验过程、有效提高工作效率、避免损害电力设备。
2. 完整参数测量，极易判别电容器的品质变化，及器件间连接导体故障。
3. 大容量数据存储和 USB 通信，不需现场抄写数据，确保了测量数据完整。

1.2 测量仪器特点

- 本仪器采用了先进的测量原理与四端测量技术，可以精确测量、测试重复性能好。
- 大屏幕液晶显示屏（320X240 点阵），汉字菜单提示操作。
- 液晶屏幕自带触屏按键，使操作直观、简单。
- 电流自动分段补偿，使全量程电流线性化，提高了仪器测量精度。
- 环境温度监测，便于电容器在不同温度下对容值的影响。
- 新一代 USB 通信功能简化与 PC 机连接，方便于测量数据传输和管理。

1.3 检测参数项目

电容器


1. 电容值C	2. 电压值U	3. 电流值I	4. 频率值F	5. 有功功率量P
	7. 损耗因数D	8. 电阻值R	9. 相位角 ϕ	6. 无功功率值Q

电感器

1. 电感值L	2. 电压值U	3. 电流值I	4. 频率值F	5. 有功功率量P
	7. 损耗因数D	8. 电阻值R	9. 相位角 ϕ	6. 无功功率值Q

1.4 等效方式

RC内部串、并等效电路图:



旁图中，Cx 为实际电容量，Rs 为引线电阻，Lo 为引线电感，Rp 为极间绝缘电阻，Co 为极间分布电容，实际电感、电容、电阻并非理想的电抗或电阻元件，而是以串联或并联形式呈现为一个复阻抗元件，本仪器根据串联或并联等效电路来计算其所需值，不同等效电路将得到不同的结果，其不同性取决于不同的元件。一般对于低值阻抗元件（基本是高值电容和低值电感）用串联等效电路。反之，对于高值阻抗元件（基本是低值电容和高值电感）使用并联等效电路。

根据现场实际使用情况只有两种，（1）测试器件内部品质变化，选择等效方式为“并联等效”；（2）测试器件外部连接导线电阻变化，选择等效方式为“串联等效”。

1.5 仪器技术参数

- 1. 仪器正常工作条件
 - 环境温度：-10℃ ~ +40℃。
 - 相对湿度：≤ 90%。
 - 工作电源：220V ± 10%工频。
 - 额定频率：50Hz。
 - 额定输出：22V/25A/500VA。
 - 仪器体积：420 mm × 170 mm × 340mm。
 - 重量：约10kg。

1.6 测量范围、分辨率及误差值

电容测量档位:	误差值:
0.020 μF ~ 0.200 μF	± 0.5%
0.200 μF ~ 2.000 μF	± 0.5%
2.000 μF ~ 20.00 μF	± 0.5%
20.00 μF ~ 200.0 μF	± 0.5%

200.0 μ F ~ 2000. μ F	$\pm 0.5\%$
-------------------------------	-------------

电容器无功功率	0 ~ 20.00Mvar	误差值	$\pm 1\%$
电容器有功功率	0 ~ 20.00kW	误差值	$\pm 1\%$
电容器损耗因数	0 ~ 20.00%	误差值	$\pm 1\%$
电容器电阻分量	0 ~ 10.00M Ω	误差值	$\pm 1\%$

电感测档位	误差值
0.10mH ~ 0.200H	$\pm 0.5\%$
2.000H ~ 20.00H	$\pm 0.5\%$
20.00H ~ 200.0H	$\pm 0.5\%$
200.0H ~ 2000.H	$\pm 0.5\%$


电感器无功功率	0 ~ 20.00Mvar	误差值	$\pm 1\%$
电感器有功功率	0 ~ 20.00kW	误差值	$\pm 1\%$
电感器损耗因数	0 ~ 20.00%	误差值	$\pm 1\%$
电感器电阻分量	0 ~ 10.00M Ω	误差值	$\pm 1\%$

1.7 钳形传感器测量范围及误差（部件）

电流测量档位 (AC)	误差值
0.000mA ~ 50.00A	$\pm 0.2\%$

第二章 操作使用方法

2.1 仪器工作原理



测试仪原理

该测试仪采用新一代高速混合微处理器，高度集成化，芯片内置双路高速 16 位 AD 转换器，同步采集被试电容器的电压信号电流信号，自动识别转量程、程控放大器增益，其放大能力 1 千倍以上，所选用精密电阻器，温度影响小，将其转换数据经微处运算后，得到测试结果，送液晶屏

显示全部测量参数，整个测量过程仪器自动完成。

2.2 使用前的注意事项

1. 仪器开箱后，按照仪器装箱单，检查是否相符。
2. 在对仪器进行操作前，首先应详细阅读该本说明书，或在对本仪器熟悉的人员指导下进行，以免产生误操作。
3. 电源输入线应与本仪器电源插座相同。
4. 由于液晶体受温度影响，会导致屏幕灰度发生变化，如果字迹不清晰可调节旋钮。
5. 钳形表一般和仪器一起使用，也可单独使用，每次用完后请放回保护盒里以免损坏。
6. 仪器应在技术指标规定的环境中工作，仪器特别是连接测试导线应远离强电磁场，以免对测量产生干扰。
7. 仪器测试完毕或排除故障需打开仪器时，应将电源开关置于关闭位置并拔下电源插头。
8. 仪器测试电缆、电线、夹子应保持清洁，以保证测试接触良好。

2.3 解释测量结果的意义

被测电容器		被测电感器	
U	被测电容器的端口电压；	U	被测电感器的端口电压；
I	被测电容器的电流；	I	被测电感器的电流；
F	试验电压频率；	F	试验电压频率；
C	被测电容器的电容；	L	被测电感器的电感；
R	被测电容器的阻性分量；	R	被测电感器的阻性分量；
D	被测电容器的损耗因数；	D	被测电感器的损耗因数；
Φ	电压与电流之间相位；	Φ	电压与电流之间相位；
Q	被测电容器的无功功率；	Q	被测电感器的无功功率；
P	被测电容器的有功功率；	P	被测电感器的有功功率；

2.4 仪器面板及说明



- ① 输出信号插座公共端（黑线）。
- ② 输出信号插座交流（红线）供电感测量接口。
- ③ 输出信号插座交流（红线）供电容测量接口。
- ④ 灰底黑字液晶，显示屏点阵 320X240 带屏幕触摸按键功能。
- ⑤ USB 通信接口，连接笔记本电脑，可以数据下载、电脑虚拟仪器采集。
- ⑥ 仪器接地。
- ⑦ 电源插座带保险丝，内置 5A 保险丝 2 只。

销售热线：400-060-1718 027-87455964

售后服务：027-87455183


- ⑧ 钳形电流传感器输入插座。
- ⑨ 电源开关。

2.5 仪器接线方法

电力电容器组内部联线方式一般采用星形联接(Y)和三角形联接(Δ)。实际运行经验表明,三角形联接电容器组其损坏率远高于星形联接电容器组,目前高压并联电容器组多数采用星形联接。该仪器可测试电力高压并联电容器组,其内部连接方式有:三相 Δ 形、三相Y形、三相Yn形、三相III形。

1. Y形内部联线电容测量

Y形联接被试电容 A 相接线图 (1)




➤ Y形联接 A 相接线：

仪器面板接线：

- ① 黑色测量线插在 (输出)；
- ② 红色测量线插在 (电容)；
- ③ 钳形电流传感器插在 (测量)；

按接线图(1)三相Y形A相测量接线方法,测量线由仪器测量输出端对应插好,将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在母线B相上,然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组A相引线上,方可测量,完成后转下一相接线。

Y 形联接被试电容 C 相接线图 (2)



➤ Y 形联接 B 相接线:


仪器面板接线:

- ① 黑色测量线插在 (输出);
- ② 红色测量线插在 (电容);
- ③ 钳形电流传感器插在 (测量);

接线图 (2) 三相 Y 形 B 相测量接线方法, 测量线由仪器测量输出端对应插好, 将红色夹子夹在母线排 B 相上、黑色夹子夹在

母线 C 相上, 然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组 B 相引线上, 方可测量, 完成后转下一相接线。

Y 形联接被试电容 B 相接线图 (3)



➤ Y 形联接 C 相接线:

仪器面板接线:


- ① 黑色测量线插在 (输出);
- ② 红色测量线插在 (电容);
- ③ 钳形电流传感器插在 (测量);

接线图 (3) 三相 Y 形 C 相测量接线方法, 测量线由仪器测量输出端对应插好, 将红色夹子夹在母线排 C 相上、黑色夹子夹在母线 A 相上, 然后

将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组 C 相引线上, 方可测量, 完成后转下一相接线。

2. Δ Yn 形内部联线电容测量接线

Δ 形联接被试电容 A 相接线图 (4)



➤ Δ 形联接 A 相接线:


仪器面板接线:

- ① 黑色测量线插在 (输出);
- ② 红色测量线插在 (电容);
- ③ 钳形电流传感器插在 (测量); 接线图 (4)

三相 Δ 形 A 相测量接线方法, 测量线由仪器测量输出端对应插好, 将红色夹子夹在母线排 A 相上、黑色夹子夹在母线 B 相上, 短接 BC 相,

然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组 A 相引线上, 方可测量, 完成后转下一相接线路。

Δ 形联接被试电容 B 相接线图 (5)




➤ Δ 形联接 B 相接线:

仪器面板接线:

- ① 黑色测量线插在 (输出);
- ② 红色测量线插在 (电容);
- ③ 钳形电流传感器插在 (测量);

接线图 (5) 三相 Δ 形 B 相测量接线方法, 测量线由仪器测量输出端对应插好, 将红色夹子夹在母线排 B 相上、黑色夹子夹在母线 C 相上, 短接 AC 相, 然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组 B 相引线上, 方可测量, 完成后转下一相接线路。

Δ 形联接被试电容 C 相接线图 (6)


➤ Δ 形联接 C 相接线:

仪器面板接线:

- ① 黑色测量线插在 (输出);
- ② 红色测量线插在 (电容);
- ③ 钳形电流传感器插在 (测量);

接线图 (6) 三相 Δ 形 C 相测量接线方法, 测量线由仪器测量输出端对应插好, 将红色夹子夹在母线排 C 相上、黑色夹子夹在母线 A 相上, 短接 AB 相, 然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组 C 相引线上, 方可测量, 完成后转下一相接线。

3. Y_n 形内部联线电容测量

 Y_n 形联接被试电容 A 相接线图 (7)


➤ Y_n 形联接 A 相接线:

仪器面板接线:

- ① 黑色测量线插在 (输出);
- ② 红色测量线插在 (电容);
- ③ 钳形电流传感器插在 (测量);

接线图 (7) 三相四线 Y_n 形 A 相测量接线方法, 测量线由仪器测量输出端对应插好, 将红色夹子夹在母线排 A 相上、黑色夹子夹在 N 线上, 然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组 A 相引线上, 方可测量, 完成后转下一相接线。

Yn 形联接被试电容 B 相接线图 (8)




➤ Yn 形联接 B 相接线:

仪器面板接线:

- ① 黑色测量线插在 (输出);
- ② 红色测量线插在 (电容);
- ③ 钳形电流传感器插在 (测量);

接线图 (8) 三相四线 Yn 形 B 相测量接线方法, 测量线由仪器测量输出端对应插好, 将红色夹子夹在母线排 B 相上、黑色夹子夹在 N 线上, 然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组 B 相引线上, 方可测量, 完成后转下一相接线。

Yn 形联接被试电容 C 相接线图 (9)



➤ Yn 形联接 C 相接线:


仪器面板接线:

- ① 黑色测量线插在 (输出);
- ② 红色测量线插在 (电容);
- ③ 钳形电流传感器插在 (测量);

接线图 (9) 三相四线 Yn 形 C 相测量接线方法, 测量线由仪器测量输出端对应插好, 将红色夹子夹在母线排 C 相上、黑色夹子夹在 N 线上, 然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组 C 相引线上, 方可测量, 完成后转下一相接线。

4. III形内部联线电容测量

III形联接被试电容接线图 (10)



➤ III形联接 A、B、C 相接线:

仪器面板接线:


- ① 黑色测量线插在 (输出);
- ② 红色测量线插在 (电容);
- ③ 钳形电流传感器插在 (测量);

接线图 (10) 三相 III 形 A 相测量接线方法, 测量线由仪器测量输出端对应插好, 将红色夹子夹在母线排 A 相上、黑色夹子夹在 A' 线上,

然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组 A 相引线上, 方可测量, 完成后转下一相接线, B、C 相依次移动接线相同。

5. 电感电抗测量

被试电感电抗接线图 (11)



➤ 电感、电抗器测量:


仪器面板接线:

- ① 黑色测量线插在 (输出);
- ② 红色测量线插在 (电感);
- ③ 钳形电流传感器插在 (测量);

接线图 (11) 电感电抗测量接线方法, 测量线由仪器测量输出端按颜色对应插好, 将红色夹子夹在母线排一端上、黑色夹子夹在另一端上,

然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在电抗器引线上方可测量, 完成后转下一接线。

2.6 仪器操作方法



➤ 开机画面显示：

☆ 在检查接线正确后，方可接通电源开关，液晶屏幕显示开机界面。

☆ 画面，显示画面自动闪过之后，进入主菜单画面，等待下步操作。



➤ 显示主菜单：

☆ 进入显示主菜单画面；

☆ 第一步操作“系统参数”点击对应标题进入下层操作菜单；

☆ 系统参数设置完毕后，以后可直接操作电容、电感测量；

☆ “电容测量”点击对应标题进入下层操作菜单；

☆ “电感测量”点击对应标题进入下层操作菜单；



➤ 系统设置：

☆ 进入系统设置后，点击“测量设置”进入下层操作菜单；

☆ 其他操作：


☆ 点击“测量设置”进入下层对应操作菜单；

☆ 点击“液晶设置”进入下层对应操作菜单；

☆ 点击“出厂校验”进入下层对应操

作菜单，有密码输入保护，仪器校验出厂已完成；

☆ 点击 “返回” 返回上层操作菜单；



➤ 测量设置：

☆ 进入测量设置，显示设置操作选项画面，

☆ 点击 “电压等级” 进入下层对应操作菜单；

☆ 点击 “等效方式” 进入下层对应操作菜单；

☆ 点击 “返回” 返回上层操作菜单；




➤ 电压等级：

☆ 进入电压等级画面；

☆ 点击 “向前” 或 “向后” 翻出所需设置电压等级；

☆ 点击 “确认” 保存设置；

☆ 点击 “返回” 返回上层操作菜单；




➤ 等效方式：

☆ 进入等效方式画面，

☆ 点击 “切换” 选择并联方式或串联方式；


☆ 点击 “确认” 保存设置；

☆ 点击 “返回” 返回上层操作菜单；



➤ 对比调节:

- ☆ 进入对比度调节显示画面;
- ☆ 点击“向前”或“向后”从 1-9 之间, 进行对比度微调;
- ☆ 点击“确认”保存设置;
- ☆ 点击“返回”返回上层操作菜单;



➤ 电容测量:

- ☆ 进入电容测量显示画面;
- ☆ 点击“测量”进入下层对应操作菜单;
- ☆ 点击“查询”进入下层对应操作菜单;
- ☆ 点击“返回”返回上一屏画面;



➤ 连接方式:

- ☆ 进入连接方式显示画面;
- ☆ 点击“△形连接”进入下层对应操作菜单;
- ☆ 点击“Y 形连接”进入下层对应操作菜单;
- ☆ 点击“Yn 形连接”进入下层对应操作菜单;
- ☆ 点击“III形连接”进入下层对应操作菜单;

作菜单;

电压等级: 10kV 并联方式

连接方式: A B C

U : C a:

I : C b:

F : C c:

△形连接 C :

R : Q :

D : Φ:

2009年02月25日15时12分20秒

测 量

保 存

查 询

返 回

➤ △形连接显示画面:

- ☆ 测量过程必须经过 3 次测量完成;
- ☆ 依次点击“测量” A 相测试、BC 短接;
- ☆ 依次点击“测量” B 相测试、CA 短接;
- ☆ 依次点击“测量” C 相测试、BA 短接;
- ☆ 三相测量结束后, 点击“保存”, 将当前测量数据保存在单元内, 供查询或下载;
- ☆ 点击“查询”进入下一屏电容查询画面;
- ☆ 点击“返回”返回上一屏画面;

电压等级: 10kV 并联方式

连接方式: A B

U : C a:

I : C b:

F : C c:

Y形连接 C :

R : Q :

D : Φ:

2009年02月25日15时12分20秒

测 量

保 存

查 询

返 回

➤ Y形连接显示画面:

- ☆ 测量过程必须经过 3 次测量完成;
- ☆ 依次点击“测量” A 相测试;
- ☆ 依次点击“测量” B 相测试;
- ☆ 依次点击“测量” C 相测试;
- ☆ 三相测量结束后, 点击“保存”, 将当前测量数据保存在单元内, 供查询或下载;
- ☆ 点击“查询”进入下一屏电容查询画面;
- ☆ 点击“返回”返回上一屏画面;

电压等级: 10kV 并联方式

连接方式: A n

U : C a:

I : C b:

F : C c:

Yn形连接 C :

R : Q :

D : Φ:

2009年02月25日15时12分20秒

测 量

保 存

查 询

返 回

➤ Yn形连接显示画面:

- ☆ 测量过程必须经过 3 次测量完成;
- ☆ 依次点击“测量” A 相测试;
- ☆ 依次点击“测量” B 相测试;
- ☆ 依次点击“测量” C 相测试;
- ☆ 三相测量结束后, 点击“保存”, 将当前测量数据保存在单元内, 供查询或下载;
- ☆ 点击“查询”进入下一屏电容查询画面;
- ☆ 点击“返回”返回上一屏画面;

电压等级: 10kV		并联方式	
连接方式: A /A		测 量	
U :	C a:	保 存	
I :	C b:	查 询	
F :	C c:	返 回	
III形连接	C :		
R :	Q :		
D :	Φ :		
2009年02月25日15时12分20秒			

➤ III形连接显示画面:

- ☆ 测量过程必须经过3次测量完成;
- ☆ 依次点击“测量”A相测试;
- ☆ 依次点击“测量”B相测试;
- ☆ 依次点击“测量”C相测试;
- ☆ 三相测量结束后,点击“保存”,将当前测量数据保存在单元内,供查询或下载;
- ☆ 点击“查询”进入下一屏电容查询画面;
- ☆ 点击“返回”返回上一屏画面;

电压等级: 10kV		并联方式	
		测 量	
U :		保 存	
I :		查 询	
F :		返 回	
	L :		
R :	Q :		
D :	Φ :		
2009年02月25日15时12分20秒			

➤ 电感测量显示画面:

- ☆ 依次点击“测量”测试;
- ☆ 测量结束后,点击“保存”,将当前测量数据保存在单元内,供查询或下载;
- ☆ 点击“查询”进入下一屏电容查询画面;
- ☆ 点击“返回”返回上一屏画面;

当前/总和 150/150		
Yn形连接		向 前
测量相位 A	电压 10.20 V	向 后
电流 75.22 mA	电容 10.13 uF	返 回
电阻 7.50 k Ω	频率 50.00 Hz	删 空
D : 0.004	相位 88.00°	
无功 100.0kVa1		
日期 2009年02月15日		
时间 15时22分		
2009年02月25日15时12分20秒		

➤ 电容查询显示界面:

- ☆ 进入电容查询显示界面;
- ☆ 点击“向前”或“向后”进行翻动查询保存数据;
- ☆ 点击“返回”返回上一屏画面;
- ☆ 点击“删空”将电容测量保存数据全部删除;

当前/总和 150/150		向 前 向 后 返 回 删 空
电压 10.20 V		
电流 75.22 mA	电感 5.130 H	
电阻 7.50 kΩ	频率 50.00 Hz	
D : 0.004	相位 88.00°	
无功 100.0kVar		
日期 2009年02月15日		
时间 15时22分		
2009年02月25日15时12分20秒		

➤ 电感查询显示界面:


- ☆ 进入电容查询显示界面;
- ☆ 点击“向前”或“向后”进行翻动查询保存数据;
- ☆ 点击“返回”返回上一屏画面;
- ☆ 点击“删空”将电感测量保存数据全部删除;

特别说明:

测量校验。一般地说,用户不需进行此项操作,仪器在出厂时已经校验过,此项必须输入密码,方可使用。

2.7 与电脑数据通讯


1. USB 驱动程序的安装




完成了安装 USB 驱动。

第一次用电脑连接需要安装 USB 驱动程序。

在连接好 USB 连接线,并打开仪器电源后,将会出现发现新硬件的提示,安装驱动软件的提示,选择“从列表或指定位置安装”,再选择“下一步”。在“在搜索中包括这个位置”打勾,然后选择“浏览”选中本安装光盘的盘符。再选择“下一步”就完成了安装 USB 驱动。




2. 菜单功能介绍




下载，当打开仪器电源并连接好 USB 连接线后可将测试后的数据下载到电脑中，选择后将出现一个进度条，完成后，将显示下载后的电容电感数据。

输出 Word 报告，将当前显示的电容或者电感数据生成一个 Word 文档的试验报告，选择输出电容数据的 Word 报告，将会出现一个对话框，要求输入电容三相的标准值或出厂值，然后会在生成的 Word 报告中，自动填入此项数据，自动计算并填入实际测量值与标准值的误差，以供参考。



设置日期时间，可将电脑当前的时间输入到仪器上，用于修正仪器内部的时钟。



设置系统校准参数，同仪器中的出厂校验，一般地说，用户不需进行此项操作，仪器在出厂时已经校验过，此项必须输入密码，方可使用。

电容数据

电感数据

<

>

编号		编号		编号	
电压		电压		电压	
电流		电流		电流	
电阻		电阻		电阻	
电容		电容		电容	
频率		频率		频率	
连接方式		连接方式		连接方式	
无功功率		无功功率		无功功率	
介损角		介损角		介损角	
损耗因子		损耗因子		损耗因子	
日期		日期		日期	

选择“电容数据”或“电感数据”可在下载后的电容电感数据显示中切换，“《”和“》”两个按键则可以向前或向后显示一组数据。当前显示的数据将能输出成为 Word 试验报告。